

FICHE TECHNIQUE

IRDEX 07

FLUIDE ANTI-ADHERENT CONTRE L'INCRUSTATION DES PROJECTIONS DE SOUDURES USAGE PROFESSIONNEL

IRDEX 07 est une association de fonction tensio-actives filmogènes anti-adhérentes substantives du métal.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Masse volumique	: 1015 G/L ± 10 G/l
Réaction chimique	: FAIBLE PRATIQUEMENT NEUTRE
PH à 1% dans l'eau	: 8.40
Inflammabilité	: NON INFLAMMABLE
Couleur	: AMBREE
Tension superficielle à 5%	: 31.8 DYNE/CM
Biodegradabilité	: BIODEGRADABLE

PROPRIETES PRINCIPALES

IRDEX 07 ne perturbe pas l'application ultérieure de peinture. N'attaque pas la surface des métaux usuels dans les conditions d'utilisation préconisées.

IRDEX 07 est **facile** et **rapide d'emploi**.

IRDEX 07 grâce à sa basse tension superficielle, favorise l'application d'un film protecteur uniforme qui limite la possibilité d'adhérence et d'incrustation des projections de soudure sur les plans de travail et surfaces traitées. Un simple lavage à l'eau ou à l'aide d'un détergent dégraissant approprié permet d'améliorer la finition.

IRDEX 07 s'applique en préventif sur les surfaces avant soudure dans l'industrie par les ateliers de soudure électrique, mécano soudure pour les assemblages de chaudronneries, tôleries.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Appliquer sur une surface **de 10 à 15 cm de large** le long des bords à souder.
- Selon le type de soudure : appliquer **pur ou dilué** dans l'eau à raison **d'1 partie de produit pour 1 à 2 parties d'eau** à l'aide d'un pinceau, chiffon, pulvérisateur applicateur approprié.
- Terminer ensuite par un rinçage à l'eau ou un dégraissage.

RECOMMANDATIONS



H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Stocker à l'écart du gel.

Refermer l'emballage après utilisation.

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

